


# EB500

## Elektromos törölközőszárító Szerelési utasítás




 **SAPHO**

### Műszaki adatok

Méret	500x475x220MM
Tápfeszültség	220-240V
Teljesítmény	60W
Frekvencia	50-60Hz
Súly	2,6 kg
Szín	Matt fehér
Tápkábel hossza	1,5 m
Védettség	IPX4
Érintésvédelmi osztály	I.
Anyag	304 rozsdamentes acél



### Méretetek Mértékegység: mm



★ A feltüntetett méretek enyhén eltérhetnek.  
A fal kifúrása előtt kérem, hogy ellenőrizze  
a termék valós méreteit.

# EB500

## Elektromos törölközőszárító Szerelési utasítás




### A beszerelés előtt figyelmesen olvassa el a szerelési utasítást

#### FIGYELMEZTETÉS


1. Soha ne használjon súrolószert, agresszív vagy maró szereket a fűtőtest tisztításához. Ezen szerek használata károsíthatja a termék felületét. Működés vagy tisztítás közben nem folyhat víz a radiátor felületén.
2. A törölközőszárító maximális teherbírása 10 kg.
3. Ne végezzen műszaki változtatásokat a terméken. A nem megfelelő kezelés veszélyeztetheti a felhasználó egészségét és életét.
4. Bármilyen hiba észlelésénél húzza ki a terméket az áramforrásból, és forduljon a forgalmazóhoz.
5. A telepítés előtt ellenőrizze, hogy a fűtőtest ki van-e húzva az áramforrásról, és hogy a tápkábelben nincs feszültség.
6. A telepítést csak képzett személy végezheti.

#### CSOMAG TARTALMA


1




2



4



3




5



6




## KONNEKTORBA CSATLAKOZTATÁS




### 1.lépés

Jelölje ki a kiférni kívánt pontot.



### 2.lépés


A csavarok segítségével rögzítse fel a tartókonzolt.



### 3.lépés


Akassza fel a fűtőtestet a falra felrögzített tartókonzolra.

## KÖZVETLEN CSATLAKOZTATÁS




### 1.lépés

Dugja be a kábelt a tartókonzolra és rögzítse a falhoz. Ugyan ezzel a módszerrel rögzítse a fennmaradó három konzolt.




### 2.lépés

Csavarja le a kupakot és nyissa ki a csatlakozó adaptert.




### 3.lépés

Csavarja ki a csatlakozó box csavarjait.




### 4.lépés

Nyissa fel a boxsz fedelét.




### 5.lépés

Lazítsa meg a csavart, és húzza ki a tápkábelt.




### 6.lépés

A falból kivezetett kábelt vezesse keresztül a csatlakozó box nyílásán.




### 7.lépés

A fűtőtestet rögzítse a tartókonzollal a falhoz.



### 8.lépés

Rögzítse a csatlakozó boxot.



### 9.lépés

Zárja le a boxot a csavarok segítségével.